CarOnSale

Ford Fiesta Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



06/2020	87.079km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Titanium S/S, 2019 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WF0JXXGAHJLK20089	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.079km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.051km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 94g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Original Fahrzeug Farbe: Magnetic-Grau (Metallic)

Sonderausstattung

- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Technik-Paket 2
- Schaltpunktanzeige
- KeyFree-System
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Power KeyFree-Startfunktion
- Lenkrad heizbar
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Winter-Paket
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















ROCK ANT
Telefon verbinden


FIESTA
1.0L Ecoboost
FORD
WF0JXXGAHJLK20089
JHH

CarOnSale








20.0°
11:45
6°


SCHINDLER-MOTORSPORT
Fahrzeug-Service
Reifen-Service
Wetzlarer Str. 1
35625 Hüttenberg


Rent A Car
Enterprise
Ford
Ford
SERVICE-HEFT
KFZ-Serviceheft


GI XX717


29.06.2020 8566 BTQ00080X
M1 AB
WF0JXXGAHJLK20089
FORD
JHH
M0JB1JX
5CDPMNAPJAZ
Fiesta
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 999
O.1:1100 BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:2790 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 70/4000 180
4040-4158 1735-1756
1464-1498 1164-1313
65
116 1690 1690
890 845
890 845
75 3750 65
1000 580 5
195/60 R15 88V
195/60 R15 88V
Grau 7
e9*2007/46*3142*14
20.05.2020 K FZ879568


DEKRA
nächste HU
NOV 2025
DEKRA
nächste HU
März 2028
3 Okt. 2026
Landkreis Gießen
Die Landrätin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Rad (Kerben, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)