
CarOnSale

Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2009	236.328km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZAW085990	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 236.328km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 232.323km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Chrom-Paket (1)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Winter-Paket
- Lautsprecher (8)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Perleffekt-Lackierung
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Reifenkontroll-Anzeige
- CD-Wechsler
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















10:49





VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZAW085990
1820 kg
3120 kg
0990 kg
0890 kg
Typ 1K

CarOnSale




AUTO
AC
OFF
DUAL
PASSENGER AIR BAG


FM
100.8 MHz
RADIO
MEDIA
PHONE
Band
Senderliste
Speicher
Extras
Man.


OPS - Optisches Parksystem
RADIO
MEDIA
PHONE
Prüfen Sie, dass es sicher ist, rückwärts zu fahren.



RES/+
SET/-



Auto






12 V
ESP
OFF






WVWZZZ1K AW085990
5K1 3G2
GOLF 1.4
90 KW TSI M6F
COMFO
Knubel GmbH & Co.KG
Betrieb Munster Sud
Wesseler Straße 485
48163 Munster


Auto Krabbe GmbH













9.08.2009 0603 AMK00053
AC
WVWZZZ1KZAW085990 0
OLKSWAGEN, VW
CCAXAX0
M6FM62S021N7MGN1
OLF
OLKSWAGEN-VW
Z.Z.PERS.BEF.B. 0 SPL.
OMBILIMOUSINE
15/2007*692/2008A
UROS;A;PI/CI; M, N1 I
ENZIN
35A0 01390
.1/F.2:+40 U. 7.2/8.2:+50 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1600 B
S 81 ST5IG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3120KG*FAHRZEUG I
T MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD
N.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V
.2.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSION
KLASSE: 19.08.2009*


HU TÜV NORD
FEB. 2019
HU TÜV NORD
JAN.2021


KA405665


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)