CarOnSale

Renault Kadjar

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	109.293km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kadjar	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RFE00856674855	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.293km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.610km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- City-Paket
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachhimmel Grau
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE Energy
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2646 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Safety-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Unterfahrschutz hinten

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Sicht-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Winter-Paket
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VF1RFE00856674855

KADJAR
CarOnSale

CarOnSale

Menü
Navigation
Multimedia
Telefon
Apps
Fahrzeug
System
Verbinden

Sehen Sie sich nach allen Seiten um


Navigationsmenü
Ziel
Route
Verkehr
Karte
Einstellungen






















KONTROLLNACHWEISE (3/6)
VF1RFE008566674855
Autohaus


VF1RFE008566674855
AUTOHAUS
GERHARD GRIESEL


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
VIN: VF1RFE008566674855
Autohaus Georg Lund GmbH
Q17-349080
Q19-029


RENAULT
Renault KADJAR


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


29.11.2016
VF1RFE00856674855
RENAULT
KADJAR
RENAULT (F)
Kombilimousine
Benzin
Rot/Rot
19.04.2016


DEKRA
nächste HU
Jan. 2028
Stadt Kassel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)