CarOnSale

BMW 118 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2016	142.663km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 i [DE - LimS5 118 i EU6, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1R51090P698327	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.663km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.568km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Zündaussetzer; Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Antrieb Störung Volle Antriebsleistung nicht verfügbar.

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Lenkrad (Sport/Leder)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA1R51090P698327

CarOnSale








DASDING
01.10.2024 BMW 134568 km 45053
15.04.2019 BMW 48741 km 45053
04.07.2018 BMW 33591 km 45053
14.08.2017 BMW 17323 km 45053




Bad Kissingen
28.09.2026


Naujoks
Landratsamt Bad Kissingen
Kfz-Zulassungsbehörde
Naujoks
ZBI 343



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Bmw Emblem nicht vorhanden



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schimmelbildung im Innenraum



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)