CarOnSale

Renault Twingo

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2011	90.374km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Twingo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1CN040545135543	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.374km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.502km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BLAU MAJORELLE
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Drehzahlmesser
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT
VF1CN0A0545135543


CarOnSale


CarOnSale









5. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
HD MOTORS





RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




12
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
25
26
31
30
29
28




Nationaler Code
Klasse / Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
Marke
RENAULT
Handelsbezeichnung
TWINGO
Type/Variante/Version
N/CN54/CN0405
Anzahl der Variantauszüge
3
Anlage
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)