
CarOnSale

BMW 550 e xDrive M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2025	26.943km	313 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 550 e xDrive M Sport [DE - Kb5 550 e EU6e, xDrive M Sport, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA41GV060CW19603	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 26.943km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 313 PS (230 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 14km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 181g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Stoßstangen liegen im Kofferraum; Beschädigungen im hinteren Innenraum konnten nicht geprüft werden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk Professional
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- M Sport
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW (System: 360 kW) Hybrid
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz)
- Sportsitze vorn
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Hybrid 360 kW (Motor 3,0 Ltr. - 230 kW)
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Exterieurumfänge Iconic Glow
- Innenausstattung: Glas-Applikationen (CraftedClarity) für Bedienelemente
- Lenkrad heizbar
- Parkassistent-Paket Professional
- Sound-System Bowers & Wilkins
- Sitzheizung vorn + hinten
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Head-up-Display Full Color
- Innenraumkamera
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Service-System: Remote 3D View
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Carbon Fibre mit Silberfäden hochglänzend
- M Sport Pro Paket
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Travel-Paket
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- BMW Live Cockpit Professional
- Audio-Navigationssystem
- Fahrassistenz-System: BMW Natural Interactive
- Sound-System Harman-Kardon
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Dachhimmel Alcantara / Anthrazit
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Augmented Reality für Navigation
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Sicherheitsgurte M
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Fahrassistenz-System: Manövrierassistent
- Travel und Comfort System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA41GV060CW19603
2875 kg
4875 kg
1- 1395 kg
2- 1610 kg
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN






SET
MODE







SERVICE HISTORIE
Service:
Am 05.08.2025 bei 14 km
Service Partner: BMW 29313
Übergabeinspektion
Service durchgeführt
22.0°

BETRIEBSANLEITUNG

BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


07.08.2025 0005 DMR00025X
M1 AC
WBA41GV060CW19603 4
BMW
G6K
41GV
EAC50800
550e xDrive
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2027/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36EA 2998
7.27.8.2: +130 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.EGTG *Zu P27
P4: 57 kW/30min; Nennleistung 145 kW*****
2 02 230 /5500 250
5060 1900
1515 2285
100
21 2875 2875
1395 1610
1395 1610
74 3750 67
2000 750 5
245/45 R19 102Y
275/40 R19 105Y
77
e1*2018/858*00360*04
05.06.2025 K HQ327845


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)




- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Heckklappe (Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Elektrische Heckklappe ohne Funktion