CarOnSale

# Ford Focus ST

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2014 | 225.679km | 250 PS | Benzin | Schaltgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Focus ST [DE - LimS5 ST EU5, 2012 - 2014] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WF0KXXGCBKEB69111 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>225.679km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>250 PS (184 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>188.884km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2014 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>171g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP

**Winterreifen**

FELGE

**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ✓ 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 150 µm | Kotflügel vorne rechts | 150 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 150 µm |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 150 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 170 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten ST-Design
- Fzg. ohne Sportsitze
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Premium
- Motor 2,0 Ltr. - 184 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Power KeyFree-Startfunktion
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportsitze vorn (Recaro)
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß

## Sonderausstattung

- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player, MP3-fähig) mit Multi-Funktions-Display
- Leder-Paket Sport
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Power KeyFree-Startfunktion
- Bremssättel Rot lackiert
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- 9 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Parkpilotsystem hinten
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Frontscheibe heizbar
- Komfort-Paket
- Winter-Paket 1
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- KeyFree-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


















4°C
190 km
225079 km





Focus
FORD
*WF0KXXGCBKEB69111*

CarOnSale







AUTO
A/C
MAX A/C
24.5°C
A/C ON
22.0°C

SONY
CD
RADIO
AUX
PHONE
INFO
CLOCK
MUTE
TA





12V


Schwabengarage
71229 Leonberg
epple


18.09.2014
8566
BFG000076
WF0KXXGCBKEB69111
FORD
RDDA1K
5KMBNF
FOCUS
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schraegheckl imousine
715/2007*566/2011?
EURO5;JJPI/CI; M, N1 I
Benzin
1999
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.09.2014*

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Türdichtung lose



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)




- Heckklappe (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)