CarOnSale

Opel Movano Kipper L3H1 3,5t DoKa

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



01/2017	97.500km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Movano Kipper L3H1 3,5t DoKa [DE - KiDK4 2.3 CDTI 100 (3,5t) EU4, L3H1, 2010 - 2011]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN W0LMSY600HB124429	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.500km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.023km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 228g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Fremdkörper im Reifen, Reifen porös	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Andere: Laut Einlieferer besteht ein Motorschaden;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Schlüssel passt nicht in das Türschloss; Kilometerstand laut Einlieferer vom 13.10.2026, Wert nicht prüfbar.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio R 15 BT (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 2,3 Ltr. - 74 kW CDTI
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Generator 185 A
- Karosserie/Aufbau: Kipper Doppelkabine
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 4332 mm
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Einzelbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Zul. Gesamtgewicht 3,5 t

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Sitzbezug / Polsterung: Vinyl
- Elektrische Schnittstelle für zusätzliche Umbauten
- Karosserie/Aufbau: Bordwände Aluminium
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Rundumkennleuchten- und Warnmarkierungs-Paket
- Unterfahrschutz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















LOGICHLINE








MOVANO
OPEL Service- und Garantieheft
MOVANO / VIVARO
OPEL MOVANO BODY CONVERSION

19.01.2017 0035 BJT00128 8 02 01 0096/03500 148
N1 BAIO —06538 —2100
WOLMSY600HB124429 7 —2370 02625—
OPEL — 00100 —
MS 0210 003500 3500
P4Y6 01850 02100 —
51ENB6 01850 02100 —
79 02625 75
MOVANO 02500 0750 8 —
OPEL 225/65 R16C (112/110)R
FZ.Z.GU.BEP. B. 3,5 T 225/65 R16C (112/110)R
BA KIPPER —
715/2007*2015/45Y
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2 e1*2007/46*0471*18
DIESEL 10.10.2016 K ET030476
0002 36Y0 02299 —
S.I:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*

Fahrzeug
DEKRA
DEKRA
DEKRA
7384cb8
Stadt Bochum
Straßenverkehrsamt
Der Oberbürgermeister

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Fremdkörper im Reifen)



- Rad (Reifen porös)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)




- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)