CarOnSale

# Volkswagen Touran Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2009 | 276.336km | 140 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Touran Highline [DE - Van5 1.4 TSI EU4, Highline, 2006 - 2010] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WVGZZZ1TZAW018995 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>276.336km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>1.390 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2009 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>176g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.4l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP

**Sommerreifen**

FELGE

**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Rost | ⚠ 5 mm<br>Rost |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Rost | ⚠ 5 mm<br>Rost |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 115 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 115 µm | Heckklappe | 105 µm |
| Dach | 115 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Beim Geräusch: Rasseln; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Tiergeruch;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kühlergrill verchromt
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE

## Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























220
240
AUTO
DUAL
AC
SOUND
EXIT
RADIO
MEDIA
TP
MENU

Gesetzliche Prüfung
Castrol
VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZAW018995





13.07.2009 0603 AIG000919
WV ZC
WVGZZZ1TZAW018995 3
VOLKSWAGEN, VW
1T
CAVCAC
[MGFM62S008]MGSSN1
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 F 35AC M 1390
0,1:1800 BIS 86 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3630KG*
FZG.BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI
.ZIST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KW/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUS
N.VO.Z.STVO*WW.AHK 1T.ESTG*


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Unsachgemäß instandgesetzt



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Rost)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Heckklappe (Anderer Schaden, Kratzer, Rost): Öffnet nicht



- Heckklappe (Anderer Schaden, Kratzer, Rost): Öffnet nicht




- Heckklappe (Anderer Schaden, Kratzer, Rost): Öffnet nicht

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)