CarOnSale

Renault Scenic Grand Limited

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	101.684km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Grand Limited [DE - Van5 1.2 TCe 115 EU5, Limited ENERGY, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VF1JZ11B652674184	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.684km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.531km	LETZTER SERVICE AM 03/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	325 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Geräusch- Leichtes knacken bei Gasstößen; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gurtstraffer
- Karosserie: verlängert
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V TCE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Zusatzsitze hinten (3.Sitzreihe)
- Licht- und Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sitzheizung vorn
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Ausstattungs-Paket: DeLuxe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Metallic-Lackierung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einparkhilfe hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Luftdüsen im Fond
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Variomodul

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VF1JZ11BG52674184

CarOnSale







KONTROLLNACHWEISE (2/6)
Kfz Service Center Karin


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
VF1JZ11B652679184
Übergabeinspektion
DEUTSCHE RENAULT AG BRÜHL
Europcar Autovermietung GmbH
22412 Hamburg
AUTOHAUS TABOR
RENAULT | DACIA | TABOR MOBILE






31.03.2015 3333 AZU000207 2 1 85/4500 185
M1 AF 4573 1845
VF1JZ118652674184 5 1675 1505--
RENAULT 75 -
JZ 140 2190 2190
JZ11 1100 1235 -
JZ11B6 1100 1235 -
71 3375 71
MEGANE SCENIC 1500 750 7 -
RENAULT (F) 205/60 R16 (92)H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/60 R16 (92)H
Mehrzweckfahrzeug -
715/2007*136/2014)/EG Blau 5
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I e2*2001/116*0379*39
Benzin 03.12.2014 K FW128949
0001 3510 1197
WW.AHK LT. EGTG/ABE*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 3
490KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.03.2015***

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Umweltrückstände