CarOnSale

Peugeot 308 Business-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2012	190.504km	111 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Business-Line [DE - Kb5 1.6 eHDi FAP 110/115 EU5, Business Line Niveau 2, (Facelift) 2011 - 201]	KATEGORIE Kombi
FIN VF34E9HR8CS130620	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.504km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.011km	LETZTER SERVICE AM 05/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm Ohne Luft	⊗ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Business-Paket Niveau 2
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe fest
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW HDi FAP
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Hartglas
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Komfort-Paket
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schutzleiste Stoßfänger grundiert
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Audio-Navigationssystem WIP-Nav mit Farbdisplay
- Einparkhilfe hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fußmatten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Reserverad als Notrad
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem WIP-Com 3-D mit Farbdisplay
- Sicherheits-Paket
- USB-Schnittstelle
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Xenon-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Metallic-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2001/116*0362
VF34E9HR8CS130620
1975 KG
3125 KG
1 1140 KG
2 1025 KG
4E9HRB/1PS

CarOnSale



CarOnSale



15:03
TMC
28-03-2007
10m
5°C









Wartungsnachweis

Wartungsnachweis

Bedienungsanleitung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Ohne Funktion)