CarOnSale

Mercedes-Benz ML 350

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2004	155.960km	235 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ML 350	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1631571A543720	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.960km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 235 PS (173 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 3.724 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 154.604km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2004	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 301g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 12.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 6 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kerben	⚠ 7 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	155 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Felgen-Design: 5-Loch (Thuban)
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Klimaanlage
- Radstand 2820 mm
- Servolenkung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
- Anbauteile Wagenfarbe
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Batterie 100 Ah
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Klimaanlage (Varianten)
- Reifen 255/60 R17 ...H
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Getriebe Automatik - Varianten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 3,7 Ltr. - 173 kW V6 KAT
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Klimaanlage (Varianten)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS 30
- Innenausstattungs-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Dachantenne
- Lenkrad (Leder)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebedach (Varianten)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Schiebedach (Varianten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























DAIMLERCHRYSLER AG
WDC1631571A543720











Rechnung








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)