CarOnSale

Ford Focus Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



07/2016	89.327km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Titanium [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WF06XXGCC6GK13692	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.327km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.888km	LETZTER SERVICE AM 04/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2016	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole Premium
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- USB-Anschluss
- Nebelscheinwerfer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: Polar-Silber Metallic


Sonderausstattung

- Business-Paket 2
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Sitzheizung vorn
- Dachreling (Aluminium)
- Reserverad als Notrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lenkrad heizbar
- Design-Paket 3
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WF0EXXGCC6GK13692

CarOnSale








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmatte defekt



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)