CarOnSale

MINI Clubman Cooper

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



06/2018	95.760km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper	KATEGORIE Kombi
FIN WMWLN310202H42337	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.760km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.463km	LETZTER SERVICE AM 06/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm ⚠	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	260 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	90 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	270 µm ⚠	Heckklappe	90 µm ⚠
Dach	335 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PURE BURGUNDY

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Chrome-Line Exterieur
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Excitement-Paket
- Nebelscheinwerfer LED
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multifunktion für Lenkrad
- Audio-Navigationssystem
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachhimmel Anthrazit
- Metallic-Lackierung
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Ablage-Paket
- Armauflage vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cord
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- MINI Driving Modes
- Armauflage vorn
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Außenspiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Sitzheizung vorn
- Licht-Paket
- Scheinwerfer LED
- Fußmatten Velours
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Sport/Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















CarOnSale








CarOnSale


CarOnSale


SERVICEBEDARF
13:51
Service Hamburg
OK Bremsflüssigkeit
OK Motoröl
OK Fahrzeuguntersuchung
OK Fahrzeug-Check
MODE


CHECK CONTROL
13:51
Kraftstoffreserve
Wenig Waschflüssigkeit
MODE



MODE



13:32
Hamburg
Bremen
50 km
MODE









SERVICE HISTORIE
13:30
12.06.2019 MINI
MODE




(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU : November 2027
HU-Plakette : erteilt SVA
Fz-Hersteller : BAYER.MOT.WERKE-BMW 0005
Fz-Typ : FMK CLF00108
Erstzulassung : 01.06.2018
zGM / zAL [kg] : 1890
Letzte HU :
Auftrags-Nr./Intern :
Ende der HU : 06.11.2025, 12:04 Uhr
mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Matyos Panasyan
TÜVNORD
NOV. 2027


01.06.2018
MINI
FMK
Clubman Cooper
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
Benzin

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden, Kratzer): Undicht



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden, Kratzer): Undicht



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden, Kratzer): Undicht



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel