CarOnSale

Ford Focus Concept

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



03/2011	177.162km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Concept [DE - Kb5 1.6 EU5, Concept, 2010 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0SXXGCDSAA65716	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.162km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 130.182km	LETZTER SERVICE AM 03/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	360 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Serviceheft fehlt,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Lendenwirbelstütze, Sitz vorn links
- Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
- Fzg. ohne Sportsitze
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Original Fahrzeug Farbe: INK BLUE

Sonderausstattung

- Concept-Upgrade-Paket
- Dachreling
- Gepäckraumverkleidung - Teppich
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FORD
e13*2001/116*0144
WF0SXXGCDSAA65716
1820 kg
3020 kg
895 kg
1640 kg
DA3


CarOnSale







Frostschutz bis minus -30 °C gesichert!
Klima-Kundendienst
Bremsflüssigkeitswechsel
Zahnriemen-Wechsel
Öl-Wechsel













01.03.2011 8566 AB0000357
M1 AC
WF0SXXGCUSAA65716
FORD
DX3
5HDC1S
5ABCLE
Focus
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1596
P.I/P.2:1895 U.7.2/0.2:1115
.EGTG*
2 1 747/6000 180
4468-4597 1839-1839
1471-1537 1277-1277
- 75 -
159 1820 1820
895 1020 -
895 1040 -
78 3750 71
1200 635 5 -
195/65R15 87T
195/65R15 87T
5
e13*2001/116*0144*19
05.03.2010 K. FZ219844
B.ANHAENGEBETRIEB*WW.AHK LT


Feb 24
Jun 26
06/2018
Wetteraukreis



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)