CarOnSale

Audi A5 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	173.107km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Sportback [DE - LimS5 40 2.0 TDI EU6d-T, quattro basis, 2018 - 2019]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZF59KA076699	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.107km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 36.547km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (WLTP) 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	185 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Karosserie: 4-türig
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Heckklappenöffnung automatisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Radioempfang digital (DAB)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi connect Schlüssel
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Leder
- Wagenheber
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Datum
12.11.2026
Datum & Uhrzeit
13:52
Donnerstag
12.11.2026
173107km
3166,5km
13:52
+10,5°C





WAUZZZF59KA076699

CarOnSale


CarOnSale


Radio: Favoriten
Fahrweg kontrollieren!


























29.10.19	0588	BJ0002838	2	02	140 /3800						
M1	AB		4733-4848		1843						
WAUZZZF59KA076699	4		1367-1399		1680						
Audi			–		80		–				
B8			157		2200		220				
S2DETAQ1			1130		1190		–				
QD7QD7CL002RT171C17S54BFA			1130		1190		–				
EM1			74		3150		68				
A5 Sportback			1800		750		5				
AUDI			225/50 R17 94Y								
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94Y								
Schräghecklimousine			–								
715/2007*2018/1832DG			BLAU		5/–						
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1			I	e1*2001/116*0430*61							
Diesel			30.04.19	K	FN398						
0002	36DG	1968									

7.2/8.2;+80 b.Anhängebetrieb*0.1;2000 bis 8% Steig.
chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4000kg*ww.AHK 1t
TG*KORR.NEFZ-CO2W:133*Datum zur Emissionsklasse: 29
.2019*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)