CarOnSale

Audi A2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



02/2005	278.361km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A2	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8Z35N011683	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 278.361km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 227.331km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion; Zahnriemen/ Wasserpumpe wurden bei 252894 km in 04/2024 erneuert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (BBY)
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Ebonyschwarz Perleffekt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Reifen 175/60 R15 ..V
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sinus
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Generator 90 A
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Seitenairbag vorn
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Advance Package
- Batterie 72 Ah
- Lenkrad (Leder)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Metallic-Lackierung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Ausstattungs-Paket: Style Package
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Perleffekt-Lackierung
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Klimaautomatik
- Rücksitzbank 3-Sitzer, kpl. umklappbar und herausnehmbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem chorus (Radio/Cassette, 4 Lautsprecher)
- Klimaautomatik
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


CarOnSale

PETRONAS
Motorölsorte
5W40
Ölwechsel bei Km:
272331
Datum:
27.02.26
Nächster Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel Monat/Jahr:
Nächster Service nach Intervallanzeige:
Stempel


AUTO
ECON
TEMP
OFF






2833



Gewährleistungsnachweis
AUDI AG



Service-Nachweis
AUTO SERVICE MESECKE GMBH & CO. KG


Service-Nachweis
AUTO SERVICE MESECKE GMBH & CO. KG



Service-Nachweis
Auto-Service Mesecke



Service-Nachweis
Auto-Service Mesecke



Service-Nachweis
Auto-Service Mesecke



Service-Nachweis
Auto-Service Mesecke


Service-Nachweis
auto reparatur



Service-Nachweis
strobel



Nachweise


Service-Nachweis



Nachweise




AUDI











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)