
CarOnSale

# BMW 320D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



| 02/2006 | 320.246km | LEISTUNG 163 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>320D | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WBAVU31080FJ39555 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>320.246km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>163 PS (120 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>3 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.995 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 02/2006 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>5 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>158g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.9l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kerben | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 180 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 100 µm | Türe hinten rechts | 180 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 300 µm ⚠ |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Tonaufnahme des Motors: | ▶ Hier die Tonaufnahme anhören |
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Fehlfunktion des Handbremsschalter Motorhaubendämpfer defekt**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V Diesel
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fluid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Sitze vorn höhenverstellbar


## Sonderausstattung

- Dachreling
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control (PDC)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















CarOnSale

CarOnSale












Vorhandene Gutachten / Zustandsberichte


Außerbetriebsetzung am:
12.10.2026
COC Papiere



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)




- Heckklappe (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)