CarOnSale

Volvo V60 R Design

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



03/2020	88.208km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER
Volvo

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG
V60 R Design [DE - Kb5 D3 EU6d-T, R Design, 2018 - 2020]

KATEGORIE
Kombi

FIN
YV1ZW72VDL2393030

KENNZEICHEN
-

LAUFLEISTUNG LAUT TACHO
88.208km

HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN
- / Nicht Vorhanden

POLSTER
Teilleder

LEISTUNG
150 PS (110 kW)

KRAFTSTOFF
Diesel

ANZAHL SCHLÜSSEL
1

SERVICEHEFT
Nein

SCHECKHEFTGEPFLEGT
Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden

HUBRAUM
1.969 ccm

BORDMAPPE
liegt nicht vor

LETZTER SERVICE
-

LETZTER SERVICE AM
-

EMISSIONSKLASSE
Euro 6d-Temp

SITZE
5

TÜREN
4/5

GETRIEBE-TYP
Automatikgetriebe

03/2020

FARBE
Schwarz

GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER
2

IMPORTFAHRZEUG
Kein Reimportfahrzeug

COC DOKUMENTE VORHANDEN
Nein

LAND DER LETZTEN ZULASSUNG
Deutschland

UNTYPISCHE VORNUTZUNG
Keine

CO2-EMISSIONEN
162g/km (WLTP)
120g/km (NEFZ)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
6.2l/100km (WLTP)
4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: 2. Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Frontantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funkfernbedienung mit Leder-Etui
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT (1969 ccm)
- Navigationssystem Sensus
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)

- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Start/Stop-Anlage
- Textilfussmatten
- Volvo ON CALL
- Winter-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Sport-Pedalerie
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK
- Sportsitze Leder / Mesh-Textil
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Tagfahrlicht LED
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar
- Laderaum-Paket Pro
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Keyless Drive
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- IntelliSafe PRO-Paket
- Licht-Paket
- Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Parkassistent-Paket
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Handschuhfach abschließbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLVO CAR CORPORATION
e4*2007/46*1315*08
YV1ZW72VDL2393030
2250 kg
4050 kg
1— 1120 kg
2— 1160 kg
MADE IN BELGIUM

CarOnSale

CarOnSale




Auf der Suche nach Handler-fahrzeugen?
www.caronsale.de

DRIVE MODE

AUTO
Klima


Warszawa
Budapest
Wien
Prag
Berlin
Hamburg
München
Amsterdam
Luxemburg
Paris
Bern



harman/kardon









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)