CarOnSale

Land Rover Freelander S TD4_e 4WD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2009	129.093km	LEISTUNG 152 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Freelander S TD4_e 4WD [AT - SUV5 2.2 TD4 DPF EU4, _e S, 2009 - 2010]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALFA2BC4AH149503	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.093km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 152 PS (112 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2009	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 214g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm ⚠	Beifahrertür	1970 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm ⚠	Türe hinten rechts	1670 µm ⚠
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	400 µm ⚠
Motorhaube	410 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	160 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;
Haubendämpfer o.F;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Felgenschlösser
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaumabdeckung
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Traktionskontrolle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Radstand 2660 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (6-Stufen)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Motor 2,2 Ltr. - 112 kW Td4 KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Terrain-Response-System
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Frontscheibe heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Kopfstütze hinten mitte
- Park-Distance-Control hinten
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















LAND ROVER
SALFA2BC4AH149503
LRC 919 NAZCA SAND

CarOnSale


CarOnSale
FREELANDER 2












LAND ROVER
Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank






Fahrzeug abgemeldet am

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Motorhaube (Rost)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)




- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Delle, Verformung)



- Dach (Delle, Verformung)



- Dach (Delle, Verformung)



- Dach (Delle, Verformung)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung)




- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)