CarOnSale

Opel Astra Business Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



08/2023	169.298km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Business Edition [DE - Kb5 1.5 D EU6e, Business Edition, 2022 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VXKFCYHZTP1059503	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.298km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 150.480km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	135 µm ⚠
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Radstand 2730 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Bremsassistent
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dach Wagenfarbe
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheinwerfer LED Eco
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Keyless Start
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Opel Connect
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Reserverad (Vorrüstung)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























PSA AUTOMOBILES SA
VXKFCYHZTP1059503
1980 KG
3480 KG
1 – 1020 KG
2 – 1030 KG
0,51





13°C
12:18







Servicebestätigung


OPEL ASTRA




23.08.23 1889 AEY000B96
M1 AC
VXKFCYHZTP1059503 2
OPEL
F
C
YHZT-G2Y400
ASTRA SPORTS TOURER
PSA Automobiles (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP:AP;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36AP 1499
ww.AHK lt.EGTG*
2 01 96 /3750 208
4642-4645 1860
1474 1483-1592
70
129 1980 1980
1020 1030 -
1020 1030 -
76 2813 68
1500 740 5 -
205/55 R16 94V
205/55 R16 94V
GRAU 7/-
e2*2007/46*0628*26
12.06.23 GSBB6143



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)