CarOnSale

# Volvo XC90 R Design AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2016 | 222.644km | 224 PS | Diesel | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volvo | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>XC90 R Design AWD [DE - SUV5 D5 AWD EU6, R-Design, 2014 - 2016] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>YV1LCA4BCG1055484 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>222.644km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>224 PS (165 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.969 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>205.693km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 05/2016 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>154g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.8l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✕ 1 mm<br>Reifen porös, Kerben | ✕ 1 mm<br>Kerben, Reifen porös |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 4 mm<br>Reifen porös, Kerben | ⚠ 4 mm<br>Reifen porös |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (21 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |

Reifenschäden: Felgen beschädigt, Reifen beschädigt und porös

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **160 µm** | Beifahrertür | **150 µm** |
| Kotflügel vorne links | **120 µm** | Kotflügel vorne rechts | **95 µm** ⚠ |
| Türe hinten links | **160 µm** | Türe hinten rechts | **150 µm** |
| Seitenteil hinten links | **160 µm** | Seitenteil hinten rechts | **165 µm** ⚠ |
| Motorhaube | **115 µm** | Heckklappe | **155 µm** |
| Dach | **155 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Unrunder Lauf;<br>Beim Geräusch: Pfeifen, Vibrieren;<br>Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Prüfung nicht möglich; |
| Batterie | Andere: Anzeige: 12-V Batterie ladestörung;<br>Batterieleuchte an; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |
| Verteilergetriebe | Prüfung nicht möglich; |
| Differential | Prüfung nicht möglich; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service demnächst fälligLaut Verkäufer: 2 VorbesitzerAufgrund der Parkposition, keine vollständige Begutachtung möglich. Durch Räder im Innenraum, keine vollständige Begutachtung möglich.**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ABS leuchtet; |
| Kupplung | Prüfung nicht möglich; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel verchromt
- Außentemperaturanzeige
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 165 kW Diesel KAT
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2984 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sport-Pedalerie
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bodenleuchte im Außenspiegel

- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE

## Sonderausstattung

- Business-Paket PRO
- Fahrassistenz-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
- Xenium-Paket
- Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins
- USB-Schnittstelle
- Subwoofer
- Navigationssystem Sensus
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Stop & Go)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Head-up-Display
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















VOLVO CAR CORPORATION
MADE IN SWEDEN


CarOnSale




Bowers&Wilkins










19.05.16 9101 BAY000278
M1G AF
YV1LCA4BCG1055484 2
VOLVO
LCA4
LCA4BC
XC90
VOLVO (S)
Geländefz.Pers.bef.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P1/C1;M;N1 I
Diesel
0002 36WO 1969
1: 210 BEI WERKSEITIG 18" BEREIFUNG *15.1/15.2: GESCHW
INDIGKEITSINDEX "H" WENN 1: 210* STUFE PNS AB TAG DER
ERSTZULASSUNG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.05.2016*
WEISS
e4*2007/46*0929*03
02.10.15 K EN786065

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Kerben)



- Rad (Reifen porös, Kerben)



- Rad (Kerben, Reifen porös)



- Rad (Kerben, Reifen porös)



- Rad (Reifen porös, Kerben)



- Rad (Reifen porös, Kerben)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)