CarOnSale

Volvo V70 Kinetic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2008	210.420km	145 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V70 Kinetic [DE - Kb5 2.0 EU4, Kinetic, 2007 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN YV1BW435281044277	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 210.420km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 189.802km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 206g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Reifen beschädigt und einseitig abgefahren

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	**140 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**140 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**150 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW 16V KAT
- Reifen-Reparaturset
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lüfteranlage einfach
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank 3-teilig
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Textilfussmatten
- Wegfahrsperre
- 6 Lautsprecher
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Airbag Fahrerseite
- Audio-Paket Performance Sound
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Parkbremse elektrisch
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türsicherungssystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Farbbildschirm, 5 Zoll
- Original Fahrzeug Farbe: BARENTS BLUE

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Dachreling
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Freisprechanlage Bluetooth
- Raucher-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Vittinge Textil / Leder
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























YV1BW435281044277

CarOnSale

V70
CarOnSale











01 Pflege und Wartung
Servicedokumentation und Stempel
DIE WERKSTATT

01 Pflege und Wartung
Servicedokumentation und Stempel
DIE WERKSTATT

01 Pflege und Wartung
Servicedokumentation und Stempel
DIE WERKSTATT

01 Pflege und Wartung
DIE WERKSTATT
DER KOMBI-SPEZIALIST

01 Pflege und Wartung
Servicedokumentation und Stempel



VOLVO
VOLVO


03.04.08 9101 AHN000040
M1 AC
YV1BW43528104427 7 9
VOLVO
B
BW43
BW4352
V70
VOLVO (S)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1999
2 01 107 /6000 200
4823 1890
1547 1578
75
206 2180 2180
1070 1150
1070 1150
80 4500 74
1500 750 5
225/55R16 92H
225/55R16 92H
BLAU 5/-
e9*2001/116*0065*02
26.10.07 DM635263


Kreis Güterloh
Der Landrat
im Auftrag
ZBI 1446


VOLVO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Heckklappendämpfer verschlissen



- Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Heckklappendämpfer verschlissen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Schimmelbefall



- Innenraum (Anderer Schaden): Fach schließt nicht



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)