CarOnSale

Mitsubishi Outlander PHEV Basis Spirit 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	82.874km	135 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Outlander PHEV Basis Spirit 4WD [DE - SUV5 2.4 PHEV Plug-in Hybrid EU6d-T, Basis Spirit 4WD, (Facelift 2) 2020 -]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXDGG3WLZ011143	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.874km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.360 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 73.780km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2020	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 40g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling silber
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor vorn 60 kW / hinten 70 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Eco-Drive
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 165 kW (Motor 2,4 Ltr. - 99 kW)
- Infotainment-System: Mitsubishi Remote Services
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Modellpflege (2)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2670 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Schnellladevorrichtung
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Mikrofaser
- Sitzheizung vorn
- SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)
- Standheizung
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Silber)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Lenkrad (Leder)
- Regensensor
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)

- Navigationssystem TomTom
- Heckscheibe abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: GREYISH BROWN

Sonderausstattung

- Diamant-Paket
- Metallic-Lackierung
- Dachhimmel schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AJMBXDGG3WLZ011143A

CarOnSale

CarOnSale


CANCEL
RES+
SET−




PHONE
MEDIA
NAV
HOME
22.0






WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG




SOURCE
TÜV
VÜK
LAGE
33
Feb
Febr. 25


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)




- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fach schließt nicht