CarOnSale

Kia Sportage Seven Stars 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2010	242.032km	141 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage Seven Stars 2WD	KATEGORIE Geländewagen
FIN U6YKG812AAL083866	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 242.032km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.975 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.820km	LETZTER SERVICE AM 11/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 190g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	590 µm ⚠	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	550 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckklappengriff sporadisch ohne Funktion; heckscheibendämpfer defekt

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer Fahrzeug mit Vorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe aufstellbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Produktionsstätte: Slowakei
- Radstand 2630 mm
- Reifen 215/65 R16 ..H
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sondermodell Seven Stars
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Elektron. Traktionskontrolle
- Original Fahrzeug Farbe: ZILINASCHWARZ MET.

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e4*2001/116*0120
-U6YKG812AAL083866-
2050 kg
3450kg

KIA
CarOnSale






KIA


SERVICE
Inspektion
Kia Händler- und Servicepartner
ASAG Automobile Fürth GmbH




TÜV
Stadt Fürth
Kfz-Zulassungsbehörde
90744 Fürth

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)




- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)