
Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Audi Q3 design quattro


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8U4GR073206
Kilometerstand: 105.880 km
Erstzulassung: 26.02.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe














BRIDGESTONE

















TRANZA




BRIDGESTONE







Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q3 design quattro

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8U4GR073206
Kilometerstand: 105.880 km
Erstzulassung: 26.02.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür vorne rechts - Delle entfernen



Windschutzscheibe - Erneuern



Dach - Delle entfernen



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - SmartRepair

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Audi	Q3 design quattro	2.0 TFSI EU6, quattro design, 2014 ..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WAUZZZ8U4GR073206	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	0588/BCR

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
26.02.2016	k. A.	2	162 kW	4	1984	06/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
103.000 km	105.880 km	108.880 km	k. A.	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Brillantschwarz	Uni normal	k. A.	25.02.2027	13.100 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	Elsa-Abfrage nicht möglich

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Inspiration	schwarz-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro6	168 (NEFZ)	D

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Allradantrieb permanent	Audi Drive Select	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel asphärisch, rechts	Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bremsanlage mit Rekuperationssystem	Bremsassistent	Dynamik-Fahrwerk
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Glanz-Paket
Innenausstattung: Aluminium-Optik	Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium ..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..
Motor 2,0 Ltr. - 162 kW 16V TFSI	Radstand 2603 mm	Reifen-Reparaturkit
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Scheibenwaschdüsen heizbar
Seitenairbag vorn	Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Inspiration
Start/Stop-Anlage	Uni-Lackierung	Wegfahrsperre (elektronisch)
Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernl..	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Audi music interface	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..
Dachhimmel Stoff, schwarz	Dachreling	Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekanten..
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit ..	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent ..
Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis..	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Innenlicht-Paket LED	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
Komfort-Paket	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multif..
LM-Felgen 7x17 (10-Speichen)	Navigations-Paket	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Sonderlackierung Brilliant-Schwarz	Voll-Lackierung	

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 20.07.2026
- Gültig bis 108880 km


Zahlungsbedingungen: Auszahlung an Kunden.
Kontoinhaber: Ulrich Böcker; IBAN: DE08440501990841138198; BIC: DORTDE33XXX
Sonderbedingungen: WSS wird im AZ Do Repariert

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden				
Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
nein	ja	nein	nein	
Nachlackierung -> Stoßfänger: Heckschaden (1.500,00 €)				
Vorschäden lt. Bewerter:				
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
-	-	-	-	

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Dach - Delle entfernen
Lackzustand - Lackiervorbereitung
Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren (1)
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Tür vorne rechts - Delle entfernen (2)
Windschutzscheibe - Erneuern
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (1): Deutliche Reparatur Spuren sichtbar; zu (2): Mit Lackschaden;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - HU/AU
Sommerreifen älter 5 Jahre erneuern
Zwischensumme

Reifen u. Felgen			
Reifenart (montiert)			Felgenbeschreibung
Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			k. A.
Reifen vorne	VL		VR
235 55 R17 103Y	5,00 mm (Bridgestone)		5,00 mm (Bridgestone)
Reifen hinten	HL		HR
235 55 R17 103Y	5,00 mm (Bridgestone)		5,00 mm (Bridgestone)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung**

Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
nein	ja	nein	nein

Nachlackierung -> Stoßfänger: Heckschaden (1.500,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
-	-	-	-

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 103.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q3 design quattro

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8U4GR073206
Kilometerstand: 105.880 km
Erstzulassung: 26.02.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür vorne rechts - Delle entfernen



Windschutzscheibe - Erneuern



Dach - Delle entfernen



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - SmartRepair