CarOnSale

Opel Crossland Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	47.021km	110 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, INNOVATION S/S, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9ED8K4445515	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 47.021km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 40.019km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	150 µm ⚠
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten vorn (2)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sicht-Paket
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Armlehne vorn links
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU/DARKMOON BLUE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Funktions-Paket
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Mittelarmlehne hinten
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















15:10

OPEL
WOV7H9ED8K4445515




Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen




Servicebestätigung


Servicebestätigung







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)