CarOnSale

Audi A3 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 54*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	49.330km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Limousine [DE - Lim4 30 1.0 TFSI EU6d-T, sport, 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V0LA061393	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.330km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.555km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2020	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSBLAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Fensterheber elektrisch
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Start/Stop-Anlage
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Getriebe 6-Gang
- Sport-Fahrwerk
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Kühlergrill Single-Frame-Optik
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Heckklappenöffnung automatisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Audi Smartphone Interface
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Vorbereitung Navigationssystem
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Connectivity-Paket
- Glanz-Paket
- Winterbereifung zusätzlich
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Audi music interface
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZ8V0LA061393

CarOnSale





AUTO









AUDI
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
Zulassung in Ingolstadt
ZB II erstellt
Ingolstadt, 21.02.2020


Stadtverwaltung Trier
Kfz-Zulassungsbehörde


21.02.2020
WAUZZZBV0LA061393
Audi
8V
LDKRFF1
FM6FM6AJ019RT51C174BFAPM1
A3 Limousine
AUDI
Limousine
715/2007*2010/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36DG
999
Blau
ausgestellt am 25.04.2024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)