CarOnSale

Volkswagen GOLF PLUS

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2011	116.872km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF PLUS	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ1KZBW542139	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.872km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm	Beifahrertür	210 µm
Kotflügel vorne links	195 µm	Kotflügel vorne rechts	235 µm
Türe hinten links	200 µm	Türe hinten rechts	200 µm
Seitenteil hinten links	230 µm	Seitenteil hinten rechts	245 µm
Motorhaube	205 µm	Heckklappe	170 µm
Dach	170 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Gurtschloss Fahrersitz defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung
- Antennen-Diversity
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Dachreling
- Metallic-Lackierung
- Feuerlöscher
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1-2001/116-0304
WVWZZZ1KZBW542139
1970 kg
3280 kg
1 - 1040 kg
2 - 0980 kg
Typ 1KP

CarOnSale






AUTO
AC
OFF
DUAL


RADIO
MEDIA
TP
MENU








VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


11.04.2011 0603 APD000459
M1 AC
WVWZZZ1KZBW542139 6
VOLKSWAGEN, VW
1KP
ACCAXAX0
FM6FM6AJ008N7MGN1
GOLF PLUS
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5,A:PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1390
F.1/F.2:+10 U. 7.2/8.2:+30 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1600 B
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3280KG*FAHRZEUG I
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V
O.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 90/5000 195
4204-4299 1759-1759
1565-1621 1416-1416
- 75 -
152 1970 1970
1040 980 -
1040 980 -
75 3750 72
1300 700 5 -
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
Grau 7
e1*2001/116*0304*22
04.11.2010 K HJ194474


Der Landrat
des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)