CarOnSale

Citroen C4 Picasso Tendance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	135.413km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C4 Picasso Tendance [DE - Van5 1.6 16V EU4, Tendance, 2008 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN VF7UD5FWC9J152765	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.413km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	335 µm ⚠	Türe hinten rechts	225 µm ⚠
Seitenteil hinten links	460 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1365 µm ⚠
Motorhaube	105 µm ⚠	Heckklappe	130 µm ⚠
Dach	195 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Duftspender integriert
- Heckscheibe heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Multi-Funktions-Display Farbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem RCD 4 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS FER
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















VF7 UD5FWC 9J152765


CarOnSale










14.09.09 3001 AHJ000209
M1 AF
VF7UD5FWC9J152765 7
CITROEN
U*****
UD5FW*
UD5FWC/1
C4 PICASSO
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
0001 D462 1598
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3415KG*
2 01 88 /6000 186
4488 1831
1610-1665 1533
- 60 -
174 2015 2015
1130 1000 -
1130 1000 -
82 4500 74
1500 750 5 -
215/55R16 93V
215/55R16 93V
7/7
e2*2001/116*0345*09
23.03.09 K DR057378


DEKRA
SEP 2024
Landeshauptstadt Dresden



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)