CarOnSale

Skoda Karoq Ambition 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2018	141.313km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Karoq Ambition 4x4 [AT - SUV5 2.0 TDI EU6, Ambition 4x4, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLJ7NU7J2015163	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.313km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.048km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Abfallbehälter
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Dachhimmel grau
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Netzprogramm im Kofferraum
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS
- Parkbremse elektronisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2630 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckspoiler (Hecktür / Kofferdeckel)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Farbdisplay
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Reflektor-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Einparkhilfe vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















13:19
0
141313
175.1
0.0 / SET






ŠKODA AUTO a.s.
DITA


CarOnSale










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)




- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt