CarOnSale

Audi A4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2008	255.552km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8E38A124476	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 255.552km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 239.117km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachreling verchromt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ



Sonderausstattung

- Aktiv-Lautsprecher
- Design-Paket Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Exterieur-Paket S line
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Mittelarmlehne vorn
- Glanz-Paket
- Ausstattungs-Paket: S line Sport advanced
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Reserverad als Notrad
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder schwarz / Stoff Speed
- Sport-Fahrwerk S-line
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung
- Business-Paket Comfort
- Fensterheber elektrisch hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Sportsitze
- Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Licht-Paket
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















AUDI AG
e1*2001/116*0151
*WAUZZZ8E38A124476
2040 kg
3685 kg
1 - 1090 kg
2 - 1075 kg
Typ 8E
EU4+DPF

CarOnSale






SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME


RADIO
CD/MP3
TEL
NAV
INFO
SETUP
AUTO
AUTO
ECON
OFF













Service-Nachweise
Autohaus Belz


Service-Nachweise
Autohaus Belz


Service-Nachweise
Autohaus Belz


Service-Nachweise


Service-Nachweise





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)