CarOnSale

Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4MATIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2013	122.662km	265 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLK 350 CDI 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2049931G095424	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.662km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 109.693km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	205 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Drehzahlmesser
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Außentemperaturanzeige
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Kraftstofftank: vergrößert
- Modellpflege
- Radstand 2755 mm
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Rußpartikelfilter
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Durchladeeinrichtung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)

Sonderausstattung

- Chrom-Paket
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Off-Road-Pro Technik-Paket
- Unterfahrschutz
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Innenraumlicht-Paket
- PRE-SAFE-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Licht- und Sicht-Paket
- Spiegel-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDC2049931G095424
2500 kg
5100 kg
1270 kg
1320 kg

CarOnSale








10:31
Navi Audio Tel Video System
FM 100.1 MHz
ROCK ANT
WDR 3
DASDING
S A W
WDR 5
Radio Presets Info FM Sound


Back


10:32
Oslo
Helsinki
Edinburgh
Berlin
London
Wien
Bern
Roma
Madrid
Athina
500km
50m
5km
500km
TMC
















Mercedes Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0223510418
1355631
EC225384




01.03.2013 1313 CJD0001621
M1 AC
WDC2049931G095424 X
Mercedes-Benz
204 X
M272EM1
NZAAB500
GLK 350 CDI 4MATIC
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*566/2011F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 M35F0 2987
11.05.2012
EC225384


Stadt Kassel
Oberbürgermeister
Bürgeramt
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)