CarOnSale

BMW X3 XDRIVE35D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2016	136.023km	LEISTUNG 313 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X3 XDRIVE35D	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY710500N41410	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.023km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 313 PS (230 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 133.500km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2810 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Multifunktion für Lenkrad
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Schaltwippen/-tasten
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling Aluminium satiniert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Nebelscheinwerfer LED
- Paketkombination: Comfort + Sport
- Panoramadach (Glas)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Standheizung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Multifunktion für Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Alarmanlage
- Comfort-Paket
- Licht- und Regensensor
- HiFi-Lautsprechersystem
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Multifunktion für Lenkrad
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Fernentriegelung Heckklappe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sport-Paket M / M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Sportsitze vorn
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Variable Sportlenkung
- Standlüftung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBAWY710500N41410

CarOnSale



















Service Historie
10:09 WDR 4
OK Datum: 21.08.2026 Service: 00000
Kilometer: 133500 km
OK Datum: 24.03.2026 Service: 04071 BMW
Kilometer: 127761 km
OK Datum: 06.01.2025 Service: 30310 BMW
Kilometer: 110454 km
OK Datum: 25.03.2024 Service: 30310 BMW
Kilometer: 97925 km

Service Historie
10:09 WDR 4
Kilometer: 97925 km
OK Datum: 29.03.2023 Service: 30310 BMW
Kilometer: 80201 km
OK Datum: 31.08.2021 Service: 30310 BMW
Kilometer: 57004 km
OK Datum: 12.06.2020 Service: 30310 BMW
Kilometer: 38581 km
OK Datum: 27.08.2019 Service: 30310 BMW

Service Historie
10:09 WDR 4
OK Datum: 12.06.2020 Service: 30310 BMW
Kilometer: 38581 km
OK Datum: 27.08.2019 Service: 30310 BMW
Kilometer: 32085 km
OK Datum: 19.12.2018 Service: 30310 BMW
Kilometer: 23694 km
OK Datum: 16.11.2017 Service: 30310 BMW
Kilometer: 8869 km



BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)