CarOnSale

Peugeot 3008 GT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



05/2023	47.352km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3008 GT [DE - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6d, GT, (Facelift) 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3MRHNSUPS044104	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 47.352km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.585km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**160 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**150 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Auspuffanlage (Doppelauspuffblende) mit Endrohre verchromt
- Auspuffblende (Chrom)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Dachfarbe schwarz
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling (Aluminium)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontschürze verchromt
- Full-LED-Paket
- Fußraumleuchte vorn LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED, 3D-Optik
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler schwarz glänzend
- Innenausstattung: Dekoreinlagen in Alcantara
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kombiinstrument digital
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (i-Cockpit Amplify)
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leseleuchten vorn und hinten, 2 Deckenleuchten hinten
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Multifunktionsanzeige mit HD Touchscreen-Farbdisplay 10 Zoll
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2675 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag hinten

- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung)
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Startanlage Keyless System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türzierleisten verchromt
- USB-Anschluss im Fond
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurpositionierungsassistent
- Scheinwerfer Full-LED
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC NACRE

Sonderausstattung

- Easy-Paket
- Gepäckraumboden verschiebbar, variabel
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Perlmutt-Weiß
- Sound-System Focal
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera mit 360° Umgebungsansicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3MRHNSUPS044104
1940 KG
3340 KG
1 – 1150 KG
2 – 1050 KG

CarOnSale















Hi
09:08
Hi
Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen


Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt
PEUGOT


05.05.2023
3003
AYC003133
VF3MBHNSUPS044104
PEUGEOT
HNSU-C1PB00
3008
PEUGEOT (F)
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.05.2023*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)