CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



06/2023	139.244km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 35 2.0 TDI EU6d, advanced, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY4P2141843	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.244km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 130.153km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Funkschlüssel
- Getränkehalter
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Dachkantenspoiler
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Original Fahrzeug Farbe: DISTRIKTGRUEN
- Radstand 2819 mm
- Standard-Fahrwerk
- Dachreling schwarz
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Dachhimmel Stoff
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Multifunktionskamera
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Business-Paket
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Sitzbelüftung vorn
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Rückfahrkamera
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Hinweis
Ihr Fahrzeug ist mit Onlinediensten sowie der Option dynamischer Datenverfolgung ausgestattet.
Alle verfügbaren Onlinedienste sind aktiviert und können Positionsdaten verwenden.
Änderungsmöglichkeiten und weitere Informationen finden Sie in den Privatsphäre-Einstellungen.
OK
Zu Privatsphäre
Nicht anzeigen


#WAUZZZFY4P2141843#






Paris
Amsterdam
Dortmund
Hamburg
Frankfurt am Main
Stuttgart
100 km


Fahrweg kontrollieren
Hinten







SET










AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung



06.06.2023 0588 BQC00265
M1 AC
WAUZZZFY4P2141843 2
AUDI
FY
XDTNAF1
FD7FD7CK007RT51B184BIAEM1FSD1A
Q5
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B.-8 6PL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P/C/I; M, N1 I
HYBR.DIESEL/E
0010 36AP 1968
7.2/8.2:+90 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI
NATION:4420KG*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 120/3250 213
4682 1917
1641 1615-1815
100
160 2420 2420
1215 1285
1215 1285
73 3150 68
2000 750 6
235/60 R18 103W
235/60 R18 103W
GRÜN 6
e1*2007/46*1550*39
07.09.2022 K GS594861

Kreis Wesel
Der Landrat
Fachdienst Straßenverkehr
ZBI 28599

MUSTER




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)