CarOnSale

Ford Connect Kombi lang Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	140.451km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Connect Kombi lang Trend [DE - Kb3 1.5 TDCi EU6, 230 (L2) Trend, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WF07XXWPG7GG60269	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.451km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.015km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Batterie 60 Ah
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Leseleuchte vorn
- Radstand 3062 mm
- Schaltpunktanzeige
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- 3. Bremsleuchte
- Batterie verstärkt
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Kindersicherung elektrisch
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetüren beidseitig
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektrisch
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Economy-Paket
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Starter-Paket
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Verglasung getönt
- Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Airbag-Paket
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- PKW-Zulassung
- Sitz-Paket 22
- Frontscheibe heizbar
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Anhängerkupplung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Erhöhte Nutzlast
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- PKW-Versions-Paket 5
- Schiebetüren beidseitig
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WF07XXWPG7GG60269





CarOnSale














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)