CarOnSale

Toyota C-HR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	154.106km	98 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-HR	KATEGORIE Geländewagen
FIN NMTKZ3BXX0R044318	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.106km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 98 PS (72 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.646km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 86g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	235 µm ⚠
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung


- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektromotor 53 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kniеairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 72 kW (System: 90 kW) 16V Hybrid
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Hybrid 90 kW (Motor 1,8 Ltr. - 72 kW 16V)
- Rücksitz geteilt
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK


Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Comfort
- Mica-Lackierung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Start-Stop-Knopf
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















CLARION
91.30
94.60
STUDIO1
135

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2007/46*3641
NMTKZ3BXX0R044318
MODEL ZYX10L-AHXNBW 4 969

CarOnSale


Prüfen Sie die Umgebung



AUTO






Autohaus Stoltzmann GmbH
Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:


Toyota
Quality Service
Autohaus Stoltzmann GmbH






KNaCGEU


NMTKZ3BXX0R044318
TOYOTA
TOYOTA C-HR
TOYOTA EUROPE (B)
Schrägheckklimousine
Hybr.Benzin/E
SCHWARZ
e11*2007/46*3641*00




TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)