CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 DE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	117.236km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 DE	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132161B093783	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.236km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.248km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ –	✗ –
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Reifen vorne defekt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	285 µm ⚠	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	470 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Public-Charging-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Fußmatten Velours
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Ladekabel mit Schukostecker
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Business
- Exclusive Interieur
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket High-End
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Konnektivität-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Memory-Paket
- Mittelkonsole Edelholz Esche, hellbraun
- Multibeam LED
- Park-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung car sharing
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1K2132161B093783
2820 kg
5020 kg
1220 kg
1600 kg




HIGH
HIGH

Hinten







STOP











Mercedes-Benz
Emil Frey Mainfranken GmbH
Randersackerer Straße 54
Würzburg
Datum
Laufleistung
Service
22.10.2025
100248 km
Service B
24.02.2025
76189 km
Service A
29.04.2024
51065 km
Service B
31.05.2023
25771 km
Service A




E 300 DE
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.D/E ext.aufl.
245/45 R18 100Y XL
275/40 R18 103Y XL
Schwarz
23.02.2022
e1*2007/46*1560*29

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)