CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2009	107.937km	160 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2008 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ9W551999	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.937km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.704km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	300 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	215 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	290 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Andere: Laut Verkäufer: Steuerkettenschaden;;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Kofferraum nicht prüfbar, da beiliegende Räder befestigt sind; sämtliche Kontrollleuchten nicht prüfbar;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fußmatten Textil
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Chrom-Paket (1)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Sport-Paket Atlanta
- Multifunktionsanzeige Plus
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reifenkontroll-Anzeige
- Lendenwirbelstützen vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Antennen-Diversity
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sitze: Sportsitze
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung
- Raucher-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Handbremshebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale









GOLDEN SUMMER - LOI & DAVID PUENTEZ



VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZJW651999



CarOnSale



CarOnSale




ARAL
5W/30








Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
nächste HU fällig September 2028
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Hinweise:
-Reifen Reifenalter beachten
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


29.04.2009 0603 ANY000199
WVWZZZ1KZ9W651999
VOLKSWAGEN, VW
1K
ACCAVDX0
FD7FD7AM006N7MGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A:P1/C1; M, N1 I
Benzin
0601 3SA0 1390
Grau
e1*2001/116*0242*29
18.02.2009
WK337120
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+40 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1700 B
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3260KG*FAHRZEUG I
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERSAUT UND M.SPEZ.FAHRD
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.ABND.V
O.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.SGTG*


DEKRA
nächste HU
Freie und Hansestadt Hamburg


[redacted]
21.08.2014
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde
Ausschläger Weg 100
20537 Hamburg
WK337120
VOLKSWAGEN, VW
1K
ACCAVDK0
FD7FD7AM006N7MGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
0602
ANY000199
WVWZZZ1KZ9W611999
M1
AC
Fz.z.Pers.bef.b. 9 Sp1.
Kombilimousine
1390
118/5000
Benzin
0001
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde
Ausschläger Weg 100
21.08.2014

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Angelaufen;



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Angelaufen;



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)