CarOnSale

Volkswagen T4 Transporter Bus Caravelle

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2001	202.549km	204 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T4 Transporter Bus Caravelle	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ70Z2H042788	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 202.549km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.792 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2001	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 334g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 13.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	600 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	890 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Radiocode fehlt; Haubendämpfer defekt; Tachopixelfehler; Rückspiegel angelaufen; beide Schlüsse verbogen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Teppich
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bremsscheiben innenbelüftet
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Fahrwerk 15"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Festsattel-Scheibenbremse
- Frontscheibe Verbundglas
- Generator: Bosch
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibe mit Wärmeschutzverglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kältemittel R 134 A
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel rechts
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2920 mm kurz
- Rückfahrscheinwerfer
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzanordnung 2-2-3
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Stabilisator vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung Fahrerhaus
- Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum
- Zusatzbremsleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Armaturentafel gepolstert
- Audio-Navigationssystem RNS mit Multi-Funktions-Display (MFD)
- Batterie 70 Ah
- Bremsscheiben hinten 16" (294 mm x 13,5 mm)
- Bremsscheiben vorn 16" (300 mm x 26 mm)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 150 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Longlife-Service
- Motor 2,8 Ltr. - 150 kW VR6 KAT (AMV)
- Reifen 215/60 R16C ..H
- Reserverad in Fahrbereifung
- Stabilisator hinten
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Bremsscheiben innenbelüftet
- Stabilisator hinten
- Fahrwerk 15"
- Klimaanlage (Varianten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*98/14-0095
WV2ZZZ70Z2H042788
2650 kg
4500 kg
1 - 1460 kg
2 - 1230 kg
Typ 7DZ

CarOnSale

CarOnSale


AUTO




CARAVELLE
VOLKSWAGEN VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
BENZIN
225/60R16 102H REINF
225/60R16 102H REINF
VD395992


HU TÜV NORD
SEP. 2018
TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD
FEB. 2025
TÜV NORD Mobilität
16.10.2026
LRA GARMISCH-PARTENK.
ZULASSUNGSBEHÖRDE
OLYMPIASTRAßE 10
82467 GARMISCH-PARTENK.
09180
UNGÜLTIG


VD395992

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)




- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Rost, Delle)



- Dach (Rost, Delle)



- Dach (Rost, Delle)



- Dach (Rost, Delle)



- Dach (Rost, Delle)



- Dach (Rost, Delle)



- Dach (Rost, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost, Kratzer)



- Schweller links (Rost, Kratzer)



- Schweller links (Rost, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)




- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)