CarOnSale

Volkswagen Golf Plus Life

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2013	106.972km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Plus Life [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Life, 2013 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ1KZEW503014	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.972km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.113km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**145 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Zentralverriegelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 10 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Lautsprecher (10)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Metallic-Lackierung
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Feuerlöscher
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- CD-Wechsler

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















MFA
Reichweite





VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZEW503014

CAR ON SALE

















Betriebsanleitung
Golf Plus









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)