CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2014	139.992km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline BMT [DE - LimS5 1.6 TDI BMT EU5, Comfortline, 2012 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZEW366880	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.992km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 131.792km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Rußpartikelfilter
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: LIMESTONE GREY

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Winter-Paket
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Abbiegelicht
- Antennen-Diversity
- Multifunktionsanzeige Plus
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Life-Paket
- Raucher-Paket
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZEW366880
1820 kg
3370 kg
1010 kg
0860 kg
Typ AU

CarOnSale






0
Auto

AUTO
SETUP
OFF
SYNC
A/C


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
11:46
7.5°C
London
Berlin
Moskau
Kairo
Istanbul
Peking
Delgado
Neues Ziel
Meine Ziele
Sonderziele
Ansicht
Setup













Auto-Teile-Unger
GmbH & Co KG


141 / 42913










24.04.2018
61566
141 / 49913



31.01.2017
59323
141 / 49913



06.06.2016
G7478
141 / 49913



GOLF 1.6
77 KW FTDI M5F
CLBMT
CLHA
MWW
LA7N
TW
BOA C3N G0C H4J J2D D3B Q2J
1AT 1GB 22H 1NL 5R0 5SL TJ1
35D 3UL Q16 I8D BGU RZH
1KE 1ZF G01 7MJ
OY1 4UP 4X3 4R4 412 N38 5HB
NRM 2JB E0A 0AD 8BA 2UA 2G5
1JA L06 0YB






EG - Übereinstimmungsbescheinigung


(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
November 2027
Prüfplakette
zugeteilt


20.06.2014
WVWZZZAUZEW366080
VOLKSWAGEN, VW
WAUZZZ8P5EA066080
GAC4CLHAX0
FM5FM5A1951N7MJ0N1VL00VA2
G3LP
VOLKSWAGEN VW
195/65 R15 91H
GRAU
31.01.2014
EH694483
DIESEL


JUL 13
Sept 23
OKT 25
Landratsamt Regensburg
Zulassungsbehörde


20.06.2014
38440 Wolfsburg
Stadt Wolfsburg
Der Oberbürgermeister
I.A.
EH694483
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Steinschlag, Rost)



- Beifahrertür (Steinschlag, Rost)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)