CarOnSale

Volkswagen Touareg 3.0 TDI 210 kW 4Motion R-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2024	41.701km	286 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg 3.0 TDI 210 kW 4Motion R-Line [DE - SUV5 3.0 V6 TDI EU6e, 4Motion R-Line, (Facelift) 2023 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCR9SD004356	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.701km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Neufahrzeug	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.067km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 228g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug aktuell Finanziert - Ablösung muss erst erfolgen -> Abholung nach Vermarktung erst innerhalb 14 Tage möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Max (Touchscreen)
- Ausstattung R-Line
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bordwerkzeug
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) R-Line
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion und Geschw.-Begrenzer)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußmatten Textil
- Fzg. ohne Hybrid
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue) 24 Ltr.
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Karosserie: 5-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch und Dynamisches Kurvenlicht
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light HD)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect / We Connect Plus / VW Connect / VW Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Rücksitz geteilt klappbar, verschiebbar, Lehnenneigung einstellbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sperrdifferential
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Zuziehhilfe für Heckklappe

Sonderausstattung

- Airbag und Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Allradlenkung
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Ambiente-Paket
- App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Assistenz-Paket IQ.DRIVE
- Ausstattungs-Paket: Offroad
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Abblendautomatik, Spiegelabsenkung rechts, Memory
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Connectivity-Paket mit App-Connect Wireless
- Dachreling schwarz lackiert / glänzend
- Design-Paket Black Style
- Diebstahl-Warnanlage (Innenraumüberwachung, Back-up-Horn, Abschleppschutz)
- Doppel-Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet R-Line
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fensterzierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Dämmglas getönt, heizbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäcksicherungsnetz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Walnussholz offenporig (Armaturenbrett und Türverkleidungen)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen inkl. Fondbedienung
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn und hinten
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Leder-Paket Varenna
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Memory
- Luftfederung elektronisch geregelt (inkl. Niveauregulierung und Höhenverstellung)
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 3 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reise-Paket
- Schienensystem und Fixierset im Gepäckraum
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Seitenscheiben und Heckscheibe Verbundglas, hinten abgedunkelt
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Varenna
- Sitze vorn elektr. verstellbar, Oberschenkelauflage verschiebbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn und hinten (außen)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sound-System DYNAUDIO Consequence (16-Kanal-Verstärker, 13 Lautsprecher, Subwoofer, 730 Watt)
- Standheizung mit Standlüftung (Fernbedienung und Timer)
- Steckdose 230V in Mittelkonsole hinten
- Stoßfänger R-Line mit Zierleisten schwarz, Türunterteil Wagenfarbe
- Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
- Wendematte Gepäckraum
- Winterräder Winterreifen Nevada 760601025AA 20 Zoll

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Fahrzeugstatus
ECO

WVGZZZCR9SD004356

CarOnSale

CarOnSale

ECO

LO
ECO

LO
ECO

LO
ECO



















19.11.2024 0603 COC002988 2 2 210/3500 235
M1G AC 4902 1984
WVGZZZCRSSD004356 9 1687 2122
VOLKSWAGEN, VW 140
CR 221 2850 2850
ACDPYD2 1430 1470
QARQA8D5019G1BKVR64WEBH 1430 1470
74 3000 68
TOUAREG 3500 750 5
VOLKSWAGEN-VW 285/35 R22 106Y XL
Geländetz.Pers.bef. 285/35 R22 106Y XL
Kombilimousine
715/2007*2023/443EA Braun 8
EURO6,WLTP,EA,PUC1,M, N1, N2 e1*2007/46*1827*27
Diesel 04.09.2024 K HG136277
0002 36EA 2967
7.2/8.2 +135 B.AN=ANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZU
GKOMBINATION.635KG*BEI WERKSEITG MONTIERTER AHK, ESP
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H
GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Emblem fehlt



- Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Emblem fehlt



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)