CarOnSale

Opel Combo Kasten L2H1 2,4t

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	207.882km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Combo Kasten L2H1 2,4t [DE - Ka.L4 1.6 CDTI EU5, L2H1 2,4t, 2011 - 2016]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0L6WYD1BF9570643	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.882km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.356km	LETZTER SERVICE AM 10/2019	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Andere: Fahrzeug läuft unruhig im Kaltstart; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Andere: Laut Einlieferer Domlager vorne defekt;

Serienausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Erhöhte Nutzlast
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V CDTI
- Radstand 3105 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: Polarweiss

Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Fenster im Lade-/FG-Raum: feststehend, vorn links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaanlage
- Komfort-Paket (1)
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Multimedia-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schiebetür rechts mit Fenster fest
- Sitzheizung vorn links
- Laderaumtrennwand geräuschdämmend
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (PVC)
- Komfortsitz vorn links
- Armlehne vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Sitz vorn rechts mechan. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schiebetür rechts
- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Radkappen
- Audiosystem CD 50 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Dockingstation für Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WDR 2
91.80 MHz

DL6WYD1BF95706


COMBO
1.3 CDTI





Service: Zwischeninspektion
Hauptinspektion
Motoröl
Kühlmittel


Servicebestätigung
HOPPMANN


OPEL Combo


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




[redacted]
OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT
E M219795

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)