Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell						
Audi	A3 Sportback 35 TDI S line	35 2.0 TDI EU6d, S line, 2020 - 2024						
VIN	Aufbau				Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel	
WAUZZZGYXPA144931	Lim. Schrägheck				5	Frontantrieb	0588/BZQ	
Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	)5.07.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1968	08/28	
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe			Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)	
k. A.	139.223 km	k. A.			nein	08/25	125.715 k..	
Farbe	Lackierung				Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
Daytonagrau Perleffekt	Perleffekt				nein	k. A.	16.500 km	
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung							
Servicehistory Digital								
Polster	Polsterfarbe	Getriebe						
Stoff Puls/Kunstleder mono.pur..	schwarz-schwarz-felsgrau	Getriebe 6-Gang						
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung	k. A.							

Antrieb & Energie	Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
	Diesel	Euro 6d	111-124 (WLTP)	A+

Sonstiges			
	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachkantenspoiler S-line	Einparkhilfe hinten (APS)
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
Funkschlüssel	Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 6-Gang	Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Kindersicherung elektr. betätigt	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	Licht- und Regensensor
Luftzusatzheizung elektrisch	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..
Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte	Sport-Fahrwerk
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..	Stoßfänger Sport-Design (S-line)
Tagfahrlicht	Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung:

Business-Paket	Interieur-Paket S line	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
LM-Felgen 8x17 (5-W-Speichen)	Scheinwerfer LED	Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
Stahlfelgen 6,5x16		

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 04.09.2026

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Außenspiegel links Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lac..
Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt - smart repair Lackvorbereitung
Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt - lackiere..
Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lac..
Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lack..
Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt - smart repair
Tür hinten links, eingedellt - drücken

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung - erneuern

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen
Kundendienstscheckheft fehlt
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt

Reifen u. Felgen				
Reifenart (montiert)	Winterreifen		Felgenbeschreibung	Stahl mit Radzierblende
Reifen vorne	205/55 R16 91H	VL 6,00 mm (Goodyear)	VR	6,00 mm (Goodyear)
Reifen hinten	205/55 R16 91H	HL 6,00 mm (Goodyear)	HR	6,00 mm (Goodyear)
Zweiter Reifensatz	k. A.		Felgenbeschreibung	k. A.
Reifen vorne	k. A.	VL k. A.	VR	k. A.
Reifen hinten	k. A.	HL k. A.	HR	k. A.
Bemerkung			Ausstattung ER	Reifendichtmittel

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Hereinnahmepreis	
0,00 €	Netto
USt. 0,00 €	(19 %)
0,00 €	Brutto

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell			
Audi	A3 Sportback 35 TDI S line	35 2.0 TDI EU6d, S line, 2020 - 2024			
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Kraftstoff**	**KBA-Schlüssel**	
WAUZZZGYXPA144931	Lim. Schrägheck	5	Diesel	0588/BZQ	
Kennzeichen	**Erstzulassung**	**Halter lt. Zulbesch. II**	**Halter lt. Kunde**	**Leistung (kW)**	**Anzahl Zylinder**	**Hubraum (ccm)**	**HU**
	05.07.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1968	08/28
Batteriezustand (SoH %)	**Ladestand (SoC %)**	**Energieeffizienzklasse**	**CO_2-Emission (g/km)**				
0,00 %	0,00 %	A+	111-124 (WLTP)				
Gesamtfahrl. lt. Halter	**Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler**	**max. km-Stand bei Übergabe**	**Raucherfahrzeug**	**letzter KD am**	**Letzter KD (km)**		
k. A.	139.223 km	k. A.	nein	08/25	125.715 k..		
Farbe	**Lackierung**	**Reimport**	**nächster KD am**	**nächster KD (km)**			
Daytonagrau Perleffekt	Perleffekt	nein	k. A.	16.500 km			
Scheckheft	**Scheckheft Bemerkung**						
Servicehistory Digital							
Polster	**Polsterfarbe**	**Getriebe**	**Schadstoffk.**				
Stoff Puls/Kunstleder ..	schwarz-schwarz-felsg..	Getriebe 6-Gang	Euro 6d				
Ehemalige Nutzung	**Eigentum des Kunden**						
keine Sondernutzung	k. A.						

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachkantenspoiler S-line	Einparkhilfe hinten (APS)
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
Funkschlüssel	Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 6-Gang	Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Kindersicherung elektr. betätigt	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	Licht- und Regensensor
Luftzusatzheizung elektrisch	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..
Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte	Sport-Fahrwerk
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..	Stoßfänger Sport-Design (S-line)
Tagfahrlicht	Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung:

Business-Paket	Interieur-Paket S line	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
LM-Felgen 8x17 (5-W-Speichen)	Scheinwerfer LED	Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
Stahlfelgen 6,5x16		

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Hülpert VZ GmbH
Planetenfeldstraße

Minderwertgutachten

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: UN-WW 2331

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	
2.	
3.	Außenspiegel links Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
4.	Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt - smart repair
5.	Lackvorbereitung
6.	Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauchsspur
7.	Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau
8.	Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
9.	Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau
10.	Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt - smart repair
11.	Tür hinten links, eingedellt - drücken
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
2.	Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung - erneuern
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	Kundendienstscheckheft fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen		Felgenbeschreibung Stahl mit Radzierblende	
	Reifen vorne 205/55 R16 91H	VL 6,00 mm (Goodyear)	VR 6,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten 205/55 R16 91H	HL 6,00 mm (Goodyear)	HR 6,00 mm (Goodyear)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A.	VR k. A.	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A.	HR k. A.	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Hülpert VZ GmbH
Planetenfeldstraße

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe


Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A3 Sportback 35 TDI S line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZGYXPA144931
Kilometerstand: 139.223 km
Erstzulassung: 05.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






Motorraum (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Außenspiegel links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)




Tür hinten links, eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür hinten links, eingedellt, drücken (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)




Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung (DEKRA)




Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)




Service (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)