CarOnSale

Seat Leon X-Perience 4Drive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	183.846km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon X-Perience 4Drive [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, X-Perience 4Drive Start&Stop, 2014 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ5FZGR172606	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 183.846km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 170.627km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Reifenschäden: 1x Felge mit Kratzern,

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- SEAT Media-System Touch Colour
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Sportsitze vorn
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Stoßfänger Komfort
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sprachsteuerungs-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Bluetooth Audio-Streaming
- Original Fahrzeug Farbe: BLANCO NEVADA/NEVADA WHITE

Sonderausstattung

- Alcantara-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sprachsteuerungs-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Heckleuchten LED
- Sitzheizung vorn
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Scheinwerfer LED
- Winter-Paket
- Bluetooth Audio-Streaming
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Frontkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem Plus
- Fahrassistenz-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Seitenairbag hinten
- Sportsitze vorn
- USB-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenraumlicht-Paket LED
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SEAT, S.A.
e9*2007/46*0094
VSSZZZ5FZGR172606
2050 kg
4050 kg
1- 1020 kg
2- 1080 kg
Typ 5F

CarOnSale




PASSENGER AIR BAG
LO
AUTO
SETUP
SYNC
A/C








RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Amsterdam
Hannover
Berlin
Bruxelles
Dresden
Paris
Stuttgart


ParkPilot
ZURÜCK
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
STUMM














FUCHS
Datum
16.07.16
Ölwechsel bei km
174677
Nächster Ölwechsel bei km
Nächster Ölwechsel MM/JJ
Nach Service-Intervallanzeige
Ölfilter
Kraftstofffilter
Innenraum-/Pollenfilter
Luftfilter
kontrolliert
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöle
Hinterachsöle
Bremsflüssigkeit
Kühlerfrostschutz
Frostschutz bis



















1. VSSZZZ5FZGR172606
2. 6FB 82U
LEON ST 2.0CR
XPERI5T110 DN46GA
3. CRLB
LS9R AD
4. X0A B0A DN4 G0L 1AT 8GU
J2D C0C Q12 V1L 1G9 1NG
I8H 8ZQ 8RM 8IT 8WH 8TB
02J 4A3 2ZH
2B2 5SJ 6R0 QG1
7M4 G07

KFZ-SCHRÖDER
MEISTERWERKSTATT

KFZ-SCHRÖDER
MEISTERWERKSTATT

KFZ-SCHRÖDER
MEISTERWERKSTATT

KFZ-SCHRÖDER
MEISTERWERKSTATT


Service
ZURÜCK
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrzeugnummer:
VSSZZZ5FZGR172606
Inspektion
in 16800 km oder 100 Tagen
Ölwechsel-Service
in 16800 km oder 465 Tagen


EC - Certificate of Conformity
SEAT


09.08.2016 7593 AKH00038 X
M1 AC
VSSZZZ5FZGR172606 7
SEAT
5F
XCRLBX1V
AM65AM62Q0317MMMLO573
LEON X-PERIENCE
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W-PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1968
F1IF;2+0 U, 7,2/6,2-+40 B,ANHÄNGEBETRIEB*WW,AHK LT,EGTG*D
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.08.2016*

DEKRA
Nächste HU
Juni 2025
Das Fahrzeug wurde am 05.11.2
abgemeldet.
Kreis Olpe
Der Landrat
- Zulassungsbehörde -
Im Auftrag


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)