CarOnSale

Mercedes-Benz E 200 CDI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	114.823km	136 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 200 CDI EU5, Avantgarde DPF, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122051B064421	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.823km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 110.660km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fernschließung Heckdeckel
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Niveauregulierung
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: DOLOMITBRAUN
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Ambiente-Beleuchtung
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel Stoff
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Modellpflege
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)



Sonderausstattung

- Bereifung mit Notlaufsystem
- Getränkehalter vorn
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fußmatten Velours
- Multikontursitze vorn
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















DAIMLER AG
WDD2122051B044421
2440 kg
4640 kg
1085 kg
1355 kg





London
Amsterdam
Hannover
Brüssel
Luxemburg
100 km






ZONE
AUTO
A/C
OFF
MODE




OK




AUTO





STOP







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)