CarOnSale

Audi S6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



06/2010	228.417km	LEISTUNG 435 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S6 Avant [DE - Kb5 5.2 FSI quattro EU4, 2008 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4F6BN003178	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 228.417km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 435 PS (320 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 5.204 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.771km	LETZTER SERVICE AM 12/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 319g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 13.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	570 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	95 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	280 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	360 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	410 µm ⚠	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht-Paket
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet
- Motor 5,2 Ltr. - 320 kW V10 40V FSI KAT (BXA)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- S Sportsitze vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ


Sonderausstattung

- Audi music interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Leder Seidennappa
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Perleffekt-Lackierung
- Schiebedach elektr. mit Solarzellen und Vorwähl-Automatik
- Seitenairbag hinten
- Servoschliessung für Türen
- Sitzheizung hinten
- Sound-System BOSE
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















WAUZZZ4F6BN003178

CarOnSale

CarOnSale






AUTO








Service-Nachweise
POPAL KFZ MEISTERBETRIEB

Service-Nachweise
LÜBECK

Service-Nachweise
Audi Zentrum Frankfurt GmbH


FR817314
im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.
Der bisherige FZ-Brief / ZBII: WR657813 wurde entwertet




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden, Diverse Schäden): Klebereste



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)