CarOnSale

Toyota RAV4 Start Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



11/2013	161.174km	LEISTUNG 151 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG RAV4 Start Edition [DE - SUV5 2.0 Valvematic EU5, Start Edition 4x4, 2013 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JTMREREV40D027289	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.174km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 151 PS (111 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 152.955km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	205 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	225 µm ⚠
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- 6 Lautsprecher
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Original Fahrzeug Farbe: Black Mica / Ink
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenster unten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt Easy-Load (öffnen + schliessen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 111 kW 16V KAT
- Radstand 2660 mm
- Rücksitz klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türverkleidung Leder
- Wegfahrsperre
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA

CarOnSale




Audio aus
BAYERN 3
99.50MHz
FM

DISP


L R
MIRROR
OFF












Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:
ERWIN PHILIPP
Fitnesscheck
Motoröl und Ölfilter


ERWIN PHILIPP




EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




08.11.13 5013 AIF000047
M1 AF
JTMREREV40D027289 7
TOYOTA
XA3(a)
ZSA44(N)
ZSA44L-ANFMPW(3K)
TOYOTA RAV4
TOYOTA EUROPE (8)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 3530 1987
SCHWARZ
e6*2001/116*0105*09
22.11.12
EG125224



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)